



### Transformation de vos décolleteuses en machines haute vitesse avec:

- Nouvelle poupée haute vitesse
- Coulisses grattées ou rectifiées
- Graissage centralisé de la poupée
- Graissage centralisé coulisses et axes
- Révision complète

### Equipements:

- Socle d'origine de la machine
- Machine entièrement fermée par trois protections coulissantes sur roulettes aux normes CE
- Automate programmable
- Réglage de la fréquence de rotation de la broche sans étage de 500 à 20'000 t/min.
- Arbre à cames commandé par un servo moteur
- Réglage de la production de 0.1 à 40 pièces par minute
- Variation de vitesse de la broche de poupée
- Clavier de commande facile à utiliser

### Passage de barre:

- 1 à 6.35 mm
- 6.35 à 10 mm

### Appareils:

Adaptation de tous les appareils Bechler avec motorisation.

### Umwandlung Ihrer Drehautomaten in Hochgeschwindigkeitsmaschinen mit:

- Neuen Spindelstock für hohe Geschwindigkeiten
- Abgeschliffen oder begradigten Gleitschienen
- Zentralschmierung des Spindelstocks
- Zentralschmierung der Gleitschienen und Achsen
- Vollständige Revision

### Ausstattung:

- Originalsockel der Maschine:
- Vollständig abgeschlossene Maschine durch drei gleitende Schutzabdeckungen auf Rollen nach CE-Normen
- Programmierbarer Automat
- Stufenlose Einstellung der Spindeldrehfrequenz von 500 bis 20'000 U/min
- Kurvenwellenantrieb durch Servomotor
- Einstellung der Produktion von 0,1 bis 40 Stück pro Minute
- Drehzahlregelung der Spindel des Spindelstocks
- Leicht zu bedienende Tastatur

### Stangendurchlass:

- 1 bis 6,35 mm
- 6,35 bis 10 mm

### Geräte:

Anpassung aller Bechler-Geräte mit Motorisierung.

### Transformation of your Swiss Automatic Lathes in high speed machines with:

- New high speed spindlestock
- Slides scraped flat or reground
- Central lubrication of spindlestock
- Central lubrication of slides and axes
- Reconditioning of entire machine

### Equipment:

- Original base of the machine
- Machine totally enclosed by three sliding guards according to CE norms
- Programmable controller
- Continuous adjustment of the spindle speed from 500 to 20,000 rpm
- Camshaft driven by servomotor
- Setting of the production rate from 0.1 to 40 parts per minute
- Variation of the spindle speed of the spindles-stock
- Easy-to-use control panel

### Diameter of bar:

- 1 to 6.35 mm
- 6.35 to 10 mm

### Types of machine:

Modification of all Bechler machines with motorisation.

